

## 2.2.7.1.2

### Besmetting

- Onder besmetting wordt verstaan: de aanwezigheid van een radioactieve stof op een oppervlak in hoeveelheden groter dan 0,4 Bq/cm<sup>2</sup> voor bèta- en gammastralers en voor alfastralers van geringe toxiciteit, of 0,04 Bq/cm<sup>2</sup> voor alle andere alfastralers.
- Onder afwrijfbare besmetting wordt verstaan: besmetting die onder routinematige vervoersomstandigheden van een oppervlak kan worden verwijderd.
- Onder niet afwrijfbare besmetting wordt verstaan: elke besmetting anders dan afwrijfbare besmetting.